

青岛豪杰矿业有限公司新河铁矿恢复生产 安全验收复核专家意见

2017年7月27日，青岛市安全监管局会同平度市安监局组织专家，对青岛豪杰矿业有限公司新河铁矿恢复生产验收情况

再次进行现场复核。专家查看现场和相关资料，复核了2017年5月13日和6月14日两次复工专家意见，形成意见如下：

一、2017年4月，中国建筑材料工业地质勘查中心山东总队对该矿进行了安全现状评价并出具了结论为符合安全生产条件的现状评价报告；该矿对5月13日和6月14日两次验收复核专家提出的问题进行了整改；企业目前具备恢复生产条件。

二、本次复核发现以下问题需要企业进一步整改完善：1. 井下-245米主副井之间的风门脱落；2. 井下-245米破碎卸料口护栏高度不足，缺少安全警示标志；3. 井下部分巷道水沟淤泥清理不及时。

专家签字：李元全 张华 李洪涛 邓平

2017年7月27日